


Etelä-Elimäen vesiosuuskunta

JÄTEVEDEN KIINTEISTÖPUMPPAAMON OMATOIMINEN HÄIRIÖKORJAUS

Jätevesipumppaamon häiriövalon syttyminen voi aiheutua tilapäisestä häiriöstä, jonka korjaaminen voi onnistua omatoimisestikin. Ainakin omatoimisesti voi saada pumppaamon toimivan siihen asti, kun huolto saadaan paikalle. Varsinkin, jos häiriö ilmenee viikonlopun aikana, voidaan huollon tuloa siirtää työpäiväksi.

Toimi näin:

Avaa pumppaamosäiliön kansi ja poista pakkasuoja, jos pumppaamo on täynnä voit laittaa pumpun käyntiin käsisyötöllä. Avaa sähkökaapin kansi ja aseta ohjauskytkin asentoon K (jossain kaapeissa kytkimen vaihtoehdot voivat olla merkityt myös numeroilla):



Kun olet ajanut säiliön tyhjäksi, palauta kytkin asentoon A. Nyt voit katsoa pumppaamosäiliöön ja katsoa ovatko pintavahdit normaaleissa asennoissa. JOS PUMPPU EI KÄYNNISTY, SOITA HUOLTOON!

Vika aiheutuu usein pintavahdeista, jotka voivat olla juuttuneet johtoihin tai ketjuihin. Ne voi irrottaa esimerkiksi sopivalla kepillä.



JOS PINTAVAHdit EIVÄT NÄYTÄ SELITTÄVÄN VIKAA, KÄYTÄ JÄTEVETTÄ NORMAALISTI JA SEURAA SYTTYKKÖ HÄLYTYSVALO UUDESTAAN.

Jos valo syttyy uudestaan, tilaa pumppaamolle huolto kotisivuilla olevista huoltonumeroista.